

iMC EoCM 3.20-E0401P01版本发布

一、 使用范围及配套说明:

iMC EoCM 3.20-E0401P01版本正式发布, 使用范围为国内市场。

1. 历史版本号

历史版本号如表1所示:

表1: 历史版本号

版本号	发布日期	备注
iMC EoCM 3.20-B0401P01	2008-04-28	无

2. 软件运行环境

表2: 服务器端运行环境

项目	描述
基础版本	iMC EoCM 3.20-B0401
操作系统	t MS Windows 2000 SP4 t MS Windows 2003 Server SP1/SP2
浏览器版本	t IE 5.5及以上版本 t Firefox 1.5及以上版本
语言	t 简体中文版本 y 英文版本

3. 版本使用限制及注意事项

本补丁只能在iMC EoCM 3.20-B0401上使用。

二、 增减特性说明:

新增特性:

无

删除特性:

无

修改特性:

无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1) 首次发现版本: iMC EoCM 3.20-B0401

问题产生的条件: 配套CC600E设备。

问题现象: CC600E设备无法加入EoC组件。

2) 首次发现版本: iMC EoCM 3.20-B0401

问题产生的条件: EoC头端设备接入了匿名CNU设备。与EoC头端设备类型无关。

问题现象: 如果匿名CNU设备上报告警, 对应设备的拓扑会被删除掉。

3) 首次发现版本: iMC EoCM 3.20-B0401

问题产生的条件: EoC设备只加入到iMC平台中, 但并未加入到EoC组件中。与EoC头端设备类型无关。

问题现象: EoC组件在接收到未被加入到EoC组件中的设备的告警后会去同步设备配置。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《iMC MVM 3.20-E0401P01版本说明书》。

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 8008100504/4008100504。