


### H3C ME5000提示GK注册失败的原因

ME5000提供内置GK功能，如果要ME5000注册到内置GK上，有时会提示GK注册失败，如图一所示。




图一

这登陆到GK页面看一下，如图二所示。



图二

我们更改一下，如图三所示。



图三

分析一下原因：看图三中标记2的地方，“网守区段号码”是020，下面的“网段控制节点注册”中，开始选择为是，而MCU的区段号码非020开头，所以就注册不成功。我们选择为否，这个区段号码就不会生效了，自然就注册成功了。

返回GK注册的页面，再注册一次，如图四所示。



图四

本案例到此结束。