

Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.40-F0306P04  
版本发布

一、 使用范围及配套说明：

Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.40-F0306P04版本对外正式发布，此版本主要解决网上问题，不受限使用。

|             |                                                                                                                                                                                                                                |                               |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 产品系列        | AR28 系列/AR46 系列                                                                                                                                                                                                                |                               |               |
| 型号          | AR2809/AR2810/AR2811/AR2812/AR2813/AR2814/AR2830/AR2831/AR2840/AR2880<br>AR4620/AR4640/AR4680                                                                                                                                  |                               |               |
| 内存需求        | AR28系列最小128M，AR46系列最小256M                                                                                                                                                                                                      |                               |               |
| FLASH需求     | 最小32M                                                                                                                                                                                                                          |                               |               |
| BOOTROM版本号  | AR28：9.19以上版本； AR46：随主机版本自动升级，此版本加载后，RPU主控板BootRom将升级到5.25，ERPU主控板BootRom将升级到5.18。<br>注：只有涉及BootRom配套关系或执行涉及BootRom配套的操作时才需要升级BootRom版本（具体问题可参考7.1 AR28 BOOTROM 了解BootRom版本变更说明），其他情况不建议升级BootRom版本，严禁对BootRom版本进行比出厂版本低的版本降级。 |                               |               |
| 目标文件名称      | 设备                                                                                                                                                                                                                             | 文件名称                          | 文件大小          |
|             | AR28系列                                                                                                                                                                                                                         | AR28-VRP340-F0306P04.BIN      | 12,720,728 字节 |
|             | AR46 RPU系列                                                                                                                                                                                                                     | AR46-VRP340-F0306P04.BIN      | 13,129,140 字节 |
|             | AR46 ERPU系列                                                                                                                                                                                                                    | AR46-VRP340-F0306P04-ERPU.BIN | 14,572,964 字节 |
| QUIDVIEW版本号 | Quidview DM 3.10-R3122 + P05                                                                                                                                                                                                   |                               |               |
| iMC版本号      | iMC ACLM 3.20-E0302<br>iMC EAD 3.20-E0303<br>iMC ICC 3.20-E0302<br>iMC MVM 3.20-E0302<br>iMC PLAT 3.20-E0302<br>iMC UAM 3.20-E0303                                                                                             |                               |               |
| 备注          | TTYD 配套版本4.22                                                                                                                                                                                                                  |                               |               |

二、 增减特性说明：

|        |    |
|--------|----|
| 项目     | 描述 |
| 硬件特性更新 | 无  |
| 软件特性更新 | 无  |

三、 相比前一版本解决的问题说明：

1、 RTOD04084

首次发现版本：AR28\_AR46-VRP340-F0306P03

问题产生条件：路由器收到携带非语音的呼叫。

问题现象：从IP侧打到PSTN侧的电话在主叫端听到忙音，电话无法接通。

2、 RTOD04064

首次发现版本：AR28\_AR46-VRP340-F0303

问题产生条件：VRRP中配置监控接口，并且监控接口的优先级与VRRP配置的优先级相同。

问题现象：当监控接口DOWN时，优先级应该为0时，结果为1。

3、 RTOD03970

首次发现版本：AR28\_AR46-VRP340-F0306P01

问题产生条件：E3拆分多个E1接口。

问题现象：尽管线路正常，通过disp contr t3也会发现t1随机显示Receiver alarm state is RAI告警。

4、 RTOD04202

首次发现版本：AR28\_AR46-VRP340-F0306P03

问题产生条件：DMC增加识别新的设备。

问题现象：需要更新HTTP.ZIP文件。

5、 RTOD04166

首次发现版本：AR28\_AR46-VRP340-F0306P03

问题产生条件：以太网子接口down时，发送TRAP信息。

问题现象：TRAP信息有误，显示接口状态为UP。

6、RTOD04211

首次发现版本：AR28\_AR46-VRP340-F0306P03

问题产生条件：路由器接口使能NAT ALG，转发SIP报文时，当SIP报文中含无法识别的组项，NAT ALG处理时，会在前后增加两个空格。

问题现象：对端设备无法识别该报文，导致应用异常。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《Quidway AR28\_AR46-VRP340-F0306P04 版本说明书》。