

H3C MG6060_MG6050(S)硬件视讯终端R5227
版本发布

一、 使用范围及配套说明:

H3C MG6060_MG6050视讯终端R5227版本对外正式发布, 该版本软件兼容MG6050(S), 解决了终端UI界面/WEB控制页面显示产品序列号出错的问题、特定配置下终端在开机后第一次呼叫时显示模式错误的问题、MG6060在收到CIF辅流时经一系列操作后本地小画面静止等5个问题, 使用范围为国内市场。

版本配套关系请参考如下配套关系表:

产品系列	H3C MG产品系列
型号	MG6060/MG6050(S)
内存需求	224M
FLASH需求	16M
主机软件目标文件名称	MG6060_MG6050(S)-R5226P01.zip
主机软件版本号	MG6060_MG6050(S)-R5226P01
主机软件BOM编码	0502A23T
单片机软件目标文件名称	LPC920.hex
单片机软件版本号	001
单片机软件BOM编码	0502A23U
CPLD文件名称	RTP102MG.hex
CPLD版本号	000
CPLD	0502A23V

二、 增减特性说明:

新增特性: 无

删除特性: 无

修改特性: 无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1. VVD18210

首次发现版本: MG6060_MG6050-E5221

问题产生条件: 召开点对点Presentation双流会议

问题现象: 终端召开点对点Presentation双流会议时, 两终端可以同时发VGA或CIF辅流

2. VVD18216

首次发现版本: MG6060_MG6050-E5221

问题产生条件: Web导入地址簿时

问题现象: 导入地址簿,当type字段为某些非法值时,终端判断有误

3. VVD18789

首次发现版本: MG6060_MG6050-E5221

问题产生条件: 通过终端UI界面/WEB控制页面查看产品序列号

问题现象: 终端UI界面/WEB控制页面显示产品序列号出错

4. VVD18999

首次发现版本: MG6060_MG6050-E5221

问题产生条件: 终端辅流输入为1280X1024时

问题现象: 特定配置下, 终端在开机后第一次呼叫时显示模式错误

5. VVD19768

首次发现版本: MG6060_MG6050-E5224

问题产生条件: MG6060在通话中收到CIF辅流

问题现象: MG6060在收到CIF辅流时经一系列操作后本地小画面静止, MG6050/50S正常

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《MG6060_MG6050(S)- R5227版本说明书》

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504

