

知 F1000-E做双机热备心跳口ping不通

张岚 2008-09-26 发表

在F1000-Eweb界面中高可靠性 - 双机热备管理，配置了备份接口（心跳口）重启后，该物理端口在命令行下不可见，同时存在ping不通现象，此现象为正常现象。