

知 MG系列终端发送辅流偏色问题处理

赵荣哲 2008-09-28 发表

MG系列终端发送辅流偏色问题处理

MG6060/6050/6030在使用过程中有时会遇到发送辅流VGA图像偏色问题（大多数偏红色），基本上此类问题都是由于VGA线缆针脚损坏造成，建议更换确认过的好的VGA线缆，若还不能解决，请及时与二线联系。