



S3100系列交换机无法识别光模块时信息收集方案

岳斌 2009-03-30 发表

```
1、先升级到最新版本观察。
2、升级后如仍然无法识别，收集如下信息：
  (1) 模块的bom编码
  (2) 如下命令显示信息
<H3C>sy
[H3C]_
[H3C -hidecmd]_dis drv en 0 pttl
[H3C -hidecmd]_dis drv chip 0 port_ph
[H3C -hidecmd]_dis drv chip_d 2
[H3C -hidecmd]quit
[H3C]dis transceiver diagnosis interface g1/1/2 (插sfp模块的对应端口)
[H3C]dis transceiver manuinfo interface g1/1/2 (插sfp模块的对应端口)
```