WA4320H开启快转后，无线与有线侧无法ping通

ARP　zhiliao_wJ32y5　2020-03-23 发表

组网及说明

问题描述

现场WA4320H在开启快转功能 option client fast-forwarding enable 后，无线端无法ping通对应AP面板口下的有线终端。

过程分析

现已确认，WA4320H这款面板AP在开启快转功能后，ARP报文只能从无线往有线的上行口转，不会走面板口

解决方法

建议不要使用快转，如果要用快转，只能改变组网需求。