S5554F-EI-D 二层口切三层口 报错

产品特性 王听宇 2023-11-30 发表

组网及说明

官网配置指导没有S5554F-EI-D
版本说明书中看是5500-ei-d系列

表2 版本配套表

产品系列	H3C S5500-EI-D 系
型号	S5554S-EI-D S5554F-EI-D S5528S-HPWR-EI-D S5536F-EI-D S5536F-EI-D-DP S5554S-EI-D-DP

https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/214904

告警信息

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]port link-mode route
The configuration of the interface will be restored to
Failed to switch.
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]
```

问题描述

二层口切三层口 报错

过程分析

不涉及

解决方法

[H3C]reserve-vlan-interface 3000 to 3900//增加这条命令，再切换三层口
配置保留vlan后可切换
按需增加保留vlan数量即可