知 H3C Comware V7 平台交换机调整 max-ecmp-num 注意事项

配置优化 丁犁 2021-05-07 发表

问题描述

H3C Comware V7 平台交换机调整 max-ecmp-num 注意事项有哪些？

解决方法

截至文档发布时，max-ecmp-num 调整后需要重启设备相关命令才能生效，且 max-ecmp-num 调整后同时针对 IPv4 和 IPv6 的 ECMP 进行调整。