知 5560X-EI ACL资源不足情况下进行重启导致协议ACL失效

ACL 宣江明 2021-12-22 发表

问题描述

5560X-EI查看资源的时候看不到单个的ipcl占用的情况，IPCL0和2是抢占的，先到先得无法很好的区分，显示的时候就无法针对IPCL显示 Bcm的预留资源可能会占到1k，Mrvell自身的就2-3k，预留会造成浪费，所以协议acl与用户acl抢占。可能会出现保存配置重启，协议acl下发不下去的情况。因为系统acl分启动时下发的和使用是启用下发的，均无法保证。

解决方法

这时候要去优化用户acl