H3C R4900 G2 服务器添加 530F 万兆光接口 LOM 网卡安装 VMware 6.0 u1 后无法启动

驱动安装升级 VMware 姚冰 2017-08-28 发表

H3C R4900 G2服务器添加H3C UNIC NIC 530F L2-RS3MRFLXP2A-2端口万兆光接口LOM网卡安装VMware 6.0 U1系统后，重启服务器自检不通过，多次重启后BIOS无法识别到网卡。

由于使用了HPE OEM版本VMware镜像安装，导致网卡驱动使用的是HPE的驱动，导致系统无法识别到网卡。

更换VMware 6.0 u1标准版系统安装并使用VMware自带驱动识别网卡后，问题解决。

当硬件设备为 H3C 时，不要使用 HPE 的驱动及 HPE OEM 系统光盘安装系统和驱动。