# WX5540H 绿洲一键上网页面无法跳转

绿洲平台   孙兆强   2018-09-30 发表

组网及说明

AP本地转发，跨公网三层注册

问题描述

WX5540H 配置绿洲一键上网，点解一键上网按钮页面无法跳转。

配置

portal web-server cloud

url http://oasisauth.h3c.com/portal/protocol?

redirect_uri=http://182.245.120.235:8088/portal/cloudlogin.html

跳转后返回结果是

http://182.245.120.235:8088/portal/cloudlogin.html?
code=772528i15d272b3a40740439c1123906&userip=192.168.204.8&portal_server=http://oasisauth.h3
c.com:80/portal/protocol

点击一键上网按钮弹出如下界面

过程分析

AP上行口抓包终端访问的url为

http://182.245.120.235:8088/portal/cloudlogin.html?
code=772528ic41c9754d5ae46ffb1e145023&userip=192.168.204.16&portal_server=http://oasisauth.h3
c.com:80/portal/protocol

终端的ip地址为192.168.204.16

终端和182这个地址连tcp的连接都没建立起来

AC 上这个配置有问题，实际上这个182的地址应该替换成实际AC 的公网地址（能与终端互通）

\#

portal web-server cloud

url http://oasisauth.h3c.com/portal/protocol?

redirect_uri=http://182.245.120.235:8088/portal/cloudlogin.html

\#

ip http port 8088

\#

portal local-web-server http

```
   tcp-port 8088
#
```
AP跨公网注册，并且做本地转发，一些公网地址将80端口封了，而绿洲认证时缺省涉及到终端访问AC的80端口，所以会出现认证失败情况，可将端口改为8088，即可规避。

实际上，人正时终端要和AC交互这个url，所以要保证终端能和这个rul中地址通

解决方法

将portal web-server cloud中的url地址换成AC公网口地址