H3C S9500交换机BGP收到的路由信息无法生效问题处理方法

馬光恩 2006-09-05 发表

H3C S9500交换机BGP收到的路由信息无法生效问题处理方法

一、故障处理流程



图1 BGP收到的路由信息无法生效故障处理流程

二、故障处理步骤

1）步骤1

检查邻居的地址和本路由器是否在同一网段，是否由于路由迭代原因导致路由无法生效。如果确定不是路由迭代原因导致，请转步骤2。

2）步骤2

查看路由表中是否存在其他路由和BGP路由相同，在路由的优先级中，BGP的优先级最低，如果有其他路由存在，BGP路由不会生效。如果确定没有其他路由，请转步骤3。

3）步骤3

上述步骤无法定位问题，请联系800进一步处理。