知 R/AR系列路由器VRRP状态频繁转换的排错方法

舒邦懿 2006-12-29 发表

R/AR系列路由器VRRP状态频繁转换的排错方法

问题现象：

R/AR系列路由器利用VRRP实现主机备份时，VRRP状态频繁转换。

故障排除：

这种情况一般是由于备份组的定时器间隔时间 (*adver-interval*) 设置太短造成的，加大这个时间间隔或者设置抢占延迟都可以解决这种故障。