关于55EI交换机IRF后无法看到堆叠物理端口的问题的说明

IRF2 夏威 2019-11-24 发表

问题描述

55EI交换机IRF后无法看到堆叠物理端口

解决方法

S5500-EI系列交换机万兆端口作为堆叠IRF port使用时，通过命令“display cur”是显示不出来的，但可以通过“display version”看到；可以通过命令“undo irf mem mem_id irf-port”命令取消该端口作为IRF的功能，这样就可以通过“display cur”命令看到该端口了。

该实现机制的初衷为了避免对堆叠端口误操作导致堆叠分裂。