

问题描述

两台F1060做了IRF2，之后配置context。在给Context分配接口时，可以选择独占方式分配（不带share参数）、共享方式分配（带share参数），但是选择独占方式时，分配端口会报错：Group error: all interfaces of one group must be allocated to the same mdc.与手册描述不符，请问是什么原因？

解决方法

确认是在防火墙配置的？防火墙是context命令，不是mdc。

```
[F5020]mdc 1
```

```
^
```

```
% Unrecognized command found at '^' position.
```

```
[F5020]context 1
```

```
[F5020-context-5-1]allocate interface GigabitEthernet 1/0/?
```

```
<0-22> GigabitEthernet interface number
```

```
[F5020-context-5-1]allocate interface GigabitEthernet 1/0/22
```

```
Configuration of the interfaces will be lost. Continue? [Y/N]:y
```

```
GigabitEthernet1/0/22 has been allocated in sharing mode. Please cancel the allocation in sharing mode first.
```

```
[F5020-context-5-1]allocate interface g1/0/22 share
```

```
[F5020-context-5-1]
```

```
[F5020-context-5-1]allocate interface GigabitEthernet 1/0/19
```

```
Configuration of the interfaces will be lost. Continue? [Y/N]:y
```

```
[F5020-context-5-1]
```

答案来自于 悠哈悠哈