



## SecPath F100-M-G2

二层转发

zhiliao\_5uqMz 2017-11-21 发表

### 问题描述

SecPath F100-M-G2(V7) 接口下有较多runts ( 长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧 ) 错误针, 什么原因导致的呢?

Input: 2976 input errors, 2976 runts, 0 giants, - throttles

0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts

0 ignored, - parity errors

### 解决方法

入方向有大量的错包, runts帧, 一般都是链路问题。可以检查下对端设备或者中间的传输链路是否存在问题。可以替换测试下。

答案来自于 [my8023](#)