

# 知 HPE ProLiant ML350p Gen8 添加第二个GPU后服务器重启自检有POST ERROR 1611报错

GPU 尹景豪 2020-02-17 发表

## 组网及说明

无

## 问题描述

HP ProLiant ML350p Gen8 添加第二个GPU后服务器重启自检有POST ERROR 1611报错

## 过程分析

当添加第二个GPU后我们重启服务器的时候会发现

服务器自检的时候出新有如下告警

POST Error 1611: FAN 1 MISSING 且服务器会不断重启。提示缺少FAN1

因为在标准模式下 HP ProLiant ML350p Gen8 只配置有3的风扇 分别插在 slot 2 /3 /4

在添加了第二个GPU后需要插上1号风扇（即所有风扇需插满）

## 解决方法

插入 1 号风扇