



WX3510H+IMC无感知认证问题

wlan接入

Portal

zhlliao_PAUg5

2017-11-27 发表

问题描述

无线控制器放出SSID1和SSID2，SSID1做portal账号密码认证，SSID2做访客二维码认证，两个都开启无感知。如何保证SSID1认证并记录无感知表项后再次连接SSID2还需要用户认证。

解决方法

无感知不记录SSID信息，到了后台都一样的；没法再次认证。除非有一个不启用无感知

答案来自于 666