

知 S12500-X&9800 FX单板设备为啥无法统计入向进CPU的ICMP报文

产品特性 陆世叶 2020-04-13 发表

问题描述

S12500-X&9800 FX单板设备为啥无法统计入向进CPU的ICMP报文

解决方法

因为存在系统counter，此ACL比入向流统计ACL优先级高