

知 WAP422S-OASIS有线直连获取不到地址

wlan接入 wlan射频 AP管理 聂冬 2020-05-15 发表

组网及说明

无

问题描述

WAP422S-OASIS有线直连获取不到地址

过程分析

WAP422S-OASIS的工作模式包括：普通模式、桥接模式（上级）、桥接模式（下级）

(1) 当设备模式为普通模式和桥接上级模式时，小贝路由可提供DHCP SERVER功能。

(2) 当设备模式为桥接下级时，需配合桥接模式(上级)的设备使用，小贝路由不能提供DHCP SERVER功能，PC等设备关联到小贝路由上无法直接获取IP地址，可通过恢复出厂设置还原为普通模式。

注意：恢复出厂设置时，复位按键时长需要达到6~30秒（尽量让现场按压10s以上），重启后判断是否正常。

解决方法

通过恢复出厂设置还原为普通模式解决