

知 H3C SR6616路由器故障

OSPF zhlliao_57237 2017-12-25 发表

组网及说明

与光端相连

问题描述

B1B2B3字节告警

解决方法

J1、C2参数TX、RX是否一致？接口下有什么告警？

供参考：

- Ø BIP(B1)：前一帧的BIP1校验错误；一般为时钟问题，需要进行时钟配置检查及状态检查。
- Ø BIP(B2)：前一帧的BIP2校验错误；一般为时钟问题，需要进行时钟配置检查及状态检查。
- Ø BIP(B3)：前一帧的BIP3校验错误；一般为时钟问题，需要进行时钟配置检查及状态检查。

答案来自于 [风干工程师肉干要不要](#)