


# 知 MSR路由器端口映射后内网都访问不了

ACL 策略路由 路由策略 RIPng zhiliao\_21752 2018-01-02 发表

## 问题描述

MSR路由器端口映射后内网都访问不了，端口8140公网，内网都能访问，8101内网都访问不了。是那里设置不对吗？



## 解决方法

内网用映射的公网ip访问的话，需要在服务器到网关设备之间做回程路由，如果没有回程路由，是不通的

答案来自于 qq161040038