

知 路由器web登录提示认证失败

BGP zhiliao_39708 2018-01-02 发表

问题描述

H3C MSR 30-11E路由器web登录提示认证失败，是哪里没有设置对？

解决方法

local-user下的service-type web没有配置，配置之后，才可以使用web登录

答案来自于 [战五渣](#)