

知 ADCampus方案DR2000所在的服务器接入的交换机无法打4094的标签怎么办？

DR2000

ADCampus解决方案

曲亚美

2020-08-27 发表

问题描述

DR2000通过思科交换机接入Spine，正常情况下应该由思科交换机打4094标签接入Spine，Spine上行口匹配4094 tag映射到VxLAN 4094。但是有些思科设备VLAN4094作为保留VLAN不允许配置，此时要如何配置呢？

解决方法

可以修改Spine上行口配置，由思科交换机随意打个标签，再Spine上行口匹配该标签，映射到VxLAN 4094解决。