



ProCurve交换机日志提示PVID mismatch且trunk口vlan1不通

VLAN

孙轲 2020-09-18 发表

问题描述

Q: ProCurve交换机日志提示PVID mismatch且trunk口vlan1不通

解决方法

A:

1. 故障现象: ProCurve交换机和H3C 5130交换机互联口配置trunk后, vlan 1间无法互通

Show log 显示报错:

lldp: PVID mismatch on port 9(VID 14)with peer device port GigabitEthernet1/0/25(VID 1)(14555)

2. 查看端口配置: untagged vlan14

3. 如果仅删除no untagged vlan14, 仍然不能通信, 需要在此端口下配置 untagged vlan 1