

知

分析器新增设备在SNA上上线后，分析器上拓扑数据为什么没有同步

SeerAnalyzer

AD-NET解决方案

ADDC解决方案

彭星韵

2020-09-24 发表

问题描述

同标题

解决方法

控制器新增加纳管设备后，分析器侧需要点击资产同步，同步到NMS拓扑才会同步。点击从VCFC资产同步后，资产信息同步，修改相应的参数模板，同步NMS后，拓扑正常