

知 HPE 5308与/和Aruba 5406直连端口不通/没有ARP/MAC

以太网接口 孙轲 2021-01-09 发表

问题描述

A: HPE 5308与/和Aruba 5406直连端口不通/没有ARP/MAC

解决方法

Q: 一般情况下, 如果在两台交换机查看本地端口均为UP, 那么交换机端口故障的概率小, 建议替换网线测试。HPE 5308交换机属于较为早期的产品, 在当时的网路布线中, 经常使用“4芯线”, 建议使用超5类或6类线缆。

