



SR66 V7平台产品镜像配置注意事项

镜像

马文斌

2021-01-25 发表

问题描述

SR66 V7产品聚合口镜像时，在聚合成员口加入到mirroring-group中，无法镜像出数据

解决方法

SR66 V7产品在做镜像时，如果是聚合口，那么需要将聚合接口加入到mirroring-group中，如果是聚合子接口，那么需要将聚合子接口加入到mirroring-group中，相同的，如果是物理接口的子接口，那么也需要将子接口加入到mirroring-group中。

综合原理就是，镜像源接口需要加入真实使用的接口，否则无法镜像出需要的数据。

