

知

ADWAN分支方案seerengin-sdwan控制器上纳管路由器状态变为inactive

ADWAN分支方案

AD-NET解决方案

董婉君

2021-03-15 发表

组网及说明

分支方案标准组网

seerengin-sdwan版本E6201-E6204H02

问题描述

在分支方案中的seerengin-sdwan控制器纳管了路由器后查看到路由器的状态变为inactive和active来回切换，设备变为inactive原因为管理网异常

过程分析

- 1、在路由器上长pingseerengin-sdwan容器地址，若不通或存在丢包，需检查网络层异常原因；若正常，则进行第二步检查
- 2、查看是否未修改路由器或者seerengin-sdwan控制器网卡的mtu值，若未修改，可将seerengin-sdwan容器网卡或者路由器接口mtu修改为1300

解决方法

- 1、若网络链路异常或者存在丢包，则需要定位不通或丢包具体位置进行修复。
- 2、若转发正常，则可修改seerengin-sdwan网卡或者路由器的接口mtu进行修复。

