

添加到iMC性能监视任务里的设备默认遵循全局指标阈值的设置，本案例介绍iMC如何对设备设置自己独立的性能监视阈值的方法。

登录iMC界面，点击【资源】|【性能管理】，选择【监视设置】。点击监视列表中需要修改的设备所在行的【修改属性】。如图1所示。



图1

如图2所示，在设置参数的界面根据实际需求调整阈值参数，点击【确定】即可生效。可通过监视列表中右上角的【切换实例视图】查看设置后的阈值参数。



图2