

## @ iMC配置SNMPV1添加AC, WSM组件无法识别AC问题的处理方法

WSM **马永鸿** 2021-03-25 发表

配置好SNMPv1参数添加无线控制器AC到iMC,资源中已经能够正确识别到无线设备,但是WSM无线 业务管理中无法识别到此AC,SNMP参数检验正常,并且已修改SNMP超时时间、mib风格等注意点。

## 解决方法

SNMP协议当前常用版本为V1、V2C、V3三个,SNMPv1是SNMP协议最早的版本,特点是单次读取只返回一个mib节点。也就是速度较慢,而WSM同步AC时需要读取大量的无线特性相关的mib节点,所以容易造成SNMP数据无法及时读取到,而导致无法识别AC的问题。

所以在iMC智能管理平台添加无线控制器AC时,不要使用SNMPv1,需使用SNMPv2c或者SNMPv3版本。