

知 ADCampus三期B02解决方案 access vlan未部署成功

ADCampus解决方案 DR2000 翁青山 2021-03-25 发表

组网及说明

无

问题描述

Access设备组，查看Access vlan规划部署结果中，没看到对应的access接口，点击重新规划vlan，仍无更新。

● 严重	5#1A-01(10.10.1.31)	H3C S5130S-52P-EI	10.10.1.31	交换机	📶	100%
● 正常	1#2C-01(10.10.1.39)	H3C S5130S-52P-EI	10.10.1.39	交换机	📶	0%

过程分析

- 1、 查看拓扑信息，新上线的access设备和Leaf之间没有连线。而DR200给access设备组下发vlan的前提是，拓扑中Leaf和access连线正常。
- 2、 确认access连接的Leaf型号是S5560X-EI;
- 3、 S5560X-EI由于cpu能力弱些，默认的SNMP读取参数无法读取完整的LLDP信息。

解决方法

1、将Leaf的SNMP参数超时时间调整至最大，点击同步；



2、等待5-10分钟，可以看到拓扑正常，并且access vlan也成功下发。



