

知 S9820-64H录入风扇SN报错问题

风扇 产品特性 陈丰 2021-04-16 发表

组网及说明

无

问题描述

针对S9820-64H录入风扇SN报错问题，报错现象如下：

```
[H3C]download manuinfo slot 1 fan 1 serial-num 210xxxxxxxxxxxxxxxx
```

```
NOT SUPPORT
```

过程分析

无

解决方法

将对应槽位风扇模块拔插后，再次录入即可成功。

