潘显奇 2012-12-04 发表

某运营	商网络WEB认证页面弹出过程中
	偶发性出现大延时问题处理
	一、 组网:
茅	甚运营商网络中,地市城域网中部署WLAN网络,在大规模使用过程中,用户使
用WL	AN网络访问公网数据,其中用户网关终结在IAG上,IAG与FW之间起VRRP做
网关冗	余,FW与NE80之间起OSPF进行三层路由转发,Portal服务器在集团网集中控制。
	фУо
	现网组网图
	WX6000E配置说明:
1) 用月	<sup>)</sup> 数据流从AC板卡二层透传给网关IAG板卡,最终数据流透过FW板卡过NAT出
	WX6000E设备。
2) 🗓	其中AC、交换板起二层转发作用,IAG板卡作为BAS设备起portal重镜像功能。
	二、 问题描述:
客户在正	正常使用WLAN网络的过程中发现,WEB登陆认证时会偶发性的出现弹出portal
页面慢	的现象,前期认为是无线侧丢包引起的,经过排查后发现无线空口环境干净,
	不会出现该现象,初步估问题出现在有线侧,需要进一步排查。
	三、问题分析过程:
	1. Portal认证知识点介绍:
	1) 整个Portal认证中Portal页面弹出过程的流程图如下:
	2) 其中我司设备在这个过程中参与的流程如下(具体参与的见红色方框内):

a) 其中第一步与第二步,我司设备起到重镜像的作用,回应客户端Portal页面的地址

```
b) 其中第三步与第十步,我司设备起到透出数据的作用,将终端访问Portal服务器的
             报文转发给下一层设备,将Portal服务器回应的报文转发给终端。
                                            2. 问题分析过程:
1) 为了定位问题与客户商量后决定在AC侧新建 SSID, IAG上单独使用公网地址下发
给公网地址给测试用户,不过NAT,直接到NE80,服务器指向等和现网一致,然后搭
                                                 建测试环境。
2) 测试环境搭建后,现场笔记本终端不断弹Portal页面来复现问题,在设备侧做流统
                      计,同时在终端进行抓包分析,具体流统如下实现:
                         a) 在NE80的下行口 (接75E) 做双向流统计;
                         b) 在NE80上行口 (接省网) 做入方向流统计;
                           c) 在75E上行口 (接NE80) 做双向流统计;
                            d) 在FW与75E内部互联口做双向流统计;
 以上流统计和终端抓包同时执行,下图第980行是终端和服务器交互的一个包,45秒
                                       后才开始有新的报文交互。
                                   3) 在日常网络使用中也存在丢包
                                       a) 75E交换板流统计情况:
                         <HZ_ST_H3C7510E_2>dis qos policy interface
                                    Interface: GigabitEthernet12/0/1
                                            Direction: Outbound
                                                    Policy: 4
                                                 Classifier: 33
                                                Operator: AND
                                        Rule(s): If-match acl 3333
                                                  Behavior: 3
                                            Accounting Enable:
                     7366 (Packets) //此处设备发送给NE80上行7366个包
                               Interface: GigabitEthernet13/0/1
                                             Direction: Inbound
                                                  Policy: 4
                                                 Classifier: 33
                                                Operator: AND
                                        Rule(s): If-match acl 3333
                                                  Behavior: 3
                                            Accounting Enable:
                 6291 (Packets) //此处设备收到对端NE80发过来6291个包
                                        b) 7FW板流统计情况:
                                 Interface: Ten-GigabitEthernet11/0/1
                                             Direction: Inbound
                                                  Policy: 4
                                                 Classifier: 33
                                                Operator: AND
                                        Rule(s): If-match acl 3333
                                                  Behavior: 3
                                            Accounting Enable:
    13657 (Packets) / 防火墙入方向数据流上下行两次13657=7366+6291此处说明
                               我们75E正常转发,未丢包。
                                            Direction: Outbound
                                                  Policy: 4
                                                 Classifier: 33
                                                Operator: AND
                                        Rule(s): If-match acl 3333
                                                  Behavior: 3
                                             Accounting Enable:
                                               13657 (Packets)
c) 此时现场已经对比NE80上行收到和下行发出的包数量也为7366和6291个包,此处
                                       证明NE80也正常,无丢包。
```

d) 分析终端此时的抓包数据:

上图为终端发出给Portal server包数量为7366,和75E流统、NE80流通数据一致,此
处说明上行直到NE80为完全正常无任何丢包:
上图为在终端抓取服务器发送给终端的报文统计为6280个,从NE80下行出方向和75
上行入方向流统可以看出报文数为6291个,此处说明可能无线侧丢包11个,无线丢包
11个属于正常现象。
上图为统计终端和服务器交互收发包情况,可以看出上行发生了102次重传,下行发
送了11次重传,整个过程至少丢包113个,其中下行丢包11个和上面分析可能为11个
为无线侧丢掉吻合。从分析中可以看出上行到NE80为无丢包,因此可以确认这102个
包丢弃位置为NE80和服务器之间。
3. 最终在省网与集团网之间做统计,发现集团传过来的报文就已经存在丢包,明确问
题是由于客户网络本身故障导致的。 四、解决方法:
客户决定在本地网做portal服务器本地镜像,即在省网内部搭建portal服务器,问题解
决。