

## 知 SR6616X通过MIB节点监测CPOS下的流量不实时变化

MIB 郭昊 2017-01-09 发表

客户通过第三方软件监控设备接口流量，监控节点为1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 (ifHCInOctets)，每隔一分钟统计一次。客户发现监控到的串口下流量每隔5分钟左右变化一次，而以太网口下流量一直在变化。直接display interface时串口下的计数一直在增加。mib viewer上walk出的串口流量不是实时变化，以太网口下的流量是实时变化的。

Cpos口流量统计间隔跟随全局flow-interval，默认是300秒。

可尝试更改flow-interval到30秒，即30秒统计一次cpos下串口的流量。