



MSR3600-28-X1-DP 风扇噪音大

风扇

刘洋

2021-05-24 发表

问题描述

MSR3600-28-X1-DP 风扇噪音大，相同环境下有些设备有该情况，有些正常

解决方法

查看对应版本差异性，确认版本为Version 7.1.064, Release 0707P21，需要安装对应的补丁0707P21 H07解决风扇问题，也可通过升级软件版本至0809P33解决。已确认MSR系列风扇噪音问题，版本对应打上对应补丁即可

