



MSR系列路由器 Console口没有反应如何解决？

其他硬件相关

黄帅

2018-03-29 发表

问题描述

MSR2600 Console口没有反应如何解决？

解决方法

主要排查以下几个方面：

1. PC电脑上的com端口在CRT上选择是否正确，波特率需要是9600
2. 检查下console线是否异常，可以插在别的设备上看下是否有输出
3. 关闭下CRT软件的流控