

知 同步串口协议配置hdlc后无法执行rta terminal命令?

RTC 尹传圣 2021-07-07 发表

问题描述

V5设备配置RTC终端接入（同步TCP RTC一对一），同步串口serial口下配置link-protocol hdlc与rta terminal rtclient x，但是V7设备相同案例下则需要配置link-protocol stlp与rta terminal rtclient x，如果配置link-protocol hdlc，则下面无法执行rta terminal rtclient x命令，中间雷达只支持hdlc，目前如何实现对接？

解决方法

V5设备接口下配置HDLC协议后，可以调用虚拟模板，V7串口封装HDCL以后，不能调用虚拟模板，这个是软件写死的。所以，V7要实现RTC功能，串口下面必须配置STLP协议。但是需要指出，即使雷达只支持 HDLC协议，我们V7串口配置STLP协议，对接的时候，依然可以物理，协议UP，因为我们的路由器在组网里面是透传，雷达是和对面终端协商，因此以后空管 V7设备串口下均采用STLP协议即可。

