



MSR路由器646端口号

MPLS L3VPN

周凯 2021-07-24 发表

问题描述

设备被等保软件扫描646端口号，646端口号作用、及应对办法。

解决方法

1、设备默认放行LDP端口（646端口），如使用了MPLS，不建议做封堵；

2、

如需封堵可放行需要的TCP Connection的源地址，谨慎操作。

Permint的地址就是对端lsr-id，需要注意的是如果配置了mpls ldp transport-address interface那么会以接口地址建立LDP，所以需要放开接口地址。

对应其他地址，也可以在permit中增加。

#

acl advanced 3995

rule 0 permit tcp source 2.2.2.1 0 destination-port eq 646

rule 1 deny tcp destination-port eq 646

#

packet-filter 3995 global inbound

#

