

知 F1090两台堆叠后再导入license升级特征库时提示没有找到有效license

License

IRF

何森

2021-09-26 发表

问题描述

- 1、设备版本H3C Comware Software, Version 7.1.064, Ess 8601P07
- 2、先堆叠再正确导入license，升级特征库提示“操作失败：没有找到有效license”



解决方法

版本已知问题，需要在导入license后重启一次设备或者升级官网最新版本（建议升级版本）。

