

知 关于无线控制器V7 R5205P02之前版本连接绿洲引起AC内存缓慢泄露问题的公告

内存 李晨光 2017-05-26 发表

【产品型号】

全系列无线控制器V7产品

【涉及版本】

R5205P02之前（不含）所有V7版本

【问题描述】

V7无线控制器使用R5205P02之前版本（不含），在连接绿洲的情况下，长时间运行后，出现内存异常耗尽，进而引起设备重启或其他严重问题。

【原因分析】

无线控制器与绿洲建立连接后，会定期与绿洲进行信息同步，但由于内部软件处理错误，同步过程中a pmgrn进程会出现缓慢内存泄露，持续长时间运行后（一般在三个月以上），最终导致内存耗光，引发设备异常。

【规避措施 / 解决方案】

升级至R5208P03或更新版本，或者取消连接绿洲相关配置临时规避。