

知 在imc上通过snmp读取不到SR8804-X的接口信息

SNMP 张帅杰 2021-12-02 发表

问题描述

现场有一台SR8804-X设备，配置了SNMP的相关参数，从imc上读取不到接口等信息，通过在imc侧的调试信息看SR8804-X回复的snmp查询报文中携带了乱码导致imc入库失败。

解决方法

imc支持GBK编码，而SR8804-X上的接口中文描述是用UTF-8格式写进去的，将SR8804-X的接口中文描述以GBK编码的格式重新写入后imc查询正常。

