



## S9505E设备code36硬件错误告警日志

其他硬件相关

张猛

2021-12-14 发表

### 问题描述

Hardware error! slot=0, code=36表示主控板的MBUS故障

%Aug 20 14:11:48:461 2021 ZHGZ\_PD\_SW9505B DIAG/3/ERROR: Hardware error! slot=0, code=36

%Aug 20 14:12:49:224 2021 ZHGZ\_PD\_SW9505B DIAG/3/ERROR: Hardware error! slot=0, code=36

%Aug 20 14:13:49:984 2021 ZHGZ\_PD\_SW9505B DIAG/3/ERROR: Hardware error! slot=0, code=36

#### 解决方法

Hardware error! slot=0, code=36表示主控板的MBUS故障，需更换备件。

