

知 S5560X/S6520X MAC表项老化机制

二层转发 产品特性 倪民 2021-12-14 发表

问题描述

S5560X/S6520X MAC表项老化机制

解决方法

对于S5560X/S6520X，由于芯片限制，报文进入设备后，如果目的MAC能够命中MAC表项，也能刷新，导致无法老化。

