

知 工业交换机IE4320-28P 光口不支持PTP命令

产品特性 路美妙 2021-12-14 发表

组网及说明

现场设备使能ptp协议

问题描述

现场IE4320-28P 版本为R6326, 接口进行如下配置提示not PTP capable

```
ptp enable
```

```
sync state slave
```

```
synchronous mode
```

```
esmc enable
```

过程分析

现场电口可以配置，光口不可以配置。

原因是PTP是基于phy做的，光口没有PHY，因此是不支持的

解决方法

光口没有PHY，因此是不支持PTP，combo口是可以支持的

