

知 某局点AC升级R5446P06版本后下连AGV小车业务不通问题处理经验案例

wlan接入 殷俊 2021-12-24 发表

组网及说明

AGV小车无线网卡连接AP，AGV小车业务不通

问题描述

AGV小车无线网卡连接AP, AGV小车业务不通

过程分析

AGV是通过无线网卡与无线设备关联，AC设备升级R5446P06版本后，该版本缺省开启广播组播控制功能，即rop anti-bmc network enable。该功能开启后，AP会对于广播和组播报文转为单播发送，但只能对于无线关联在AP上有client表项的终端转为单播，无线终端下连的有线设备，由于是依赖无线网卡来通信，因此AP上没有对应的client表项，所以就无法对外通信

解决方法

关闭广播组播控制功能

```
rrp anti-bmc network disable
```

