

# 知 S6860在EVPN+DRNI中做VTEP, DR口下配置相同VLAN, 关联不同的VSI 报错

EVPN 产品特性 李鹏飞 2022-01-05 发表

## 问题描述

```
[H3C-Bridge-Aggregation1-srv123]xconnect vsi 123
```

Operation failed. Reason:Ethernet service instances that match the same outer VLAN IDs can't be mapped to different VSIs.

#### 解决方法

peerlink 组网下，DR口的AC会同步到IPP口以实现跨IP转发，所以vlan和VSI必须一一对应。新版本可以配置通过VXLAN ID映射方式生成IPL上动态AC，l2vpn drni peer-link ac-match-rule vxlan-mapping，配置后就没有该限制了

