

知 S6850-56HF和5560X-EI对接协调端口速率up不起来

以太网接口 宣江明 2022-01-13 发表

组网及说明

无

#### 问题描述

S6850-56HF和5560X-EI之间端口对接，通过千兆模块连接两端的万兆口，端口无法自动协商up

过程分析

无

## 解决方法

数据中心产品（或园区核心之间产品）之间端口对接，光模块速率和接口速率不一致的情况下能够自协商up，但是不同园区产品之间的无法自协商up，需要固定端口速率，并且开启强制双工速率。

